



FOTOGRAFÍAS



CAUSAS QUE FACILITARON EL EVENTO

- Manipular materiales o herramientas con técnicas incorrectas, exponiéndose a si mismo o a otros a lesiones.
- Subestimación del riesgo o exceso de confianza



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Aproximadamente a las 10:00 del día 11/03/2025, el colaborador Stalin Pilatuña se encontraba realizando la actividad de colocación del volante de inercia en la parte posterior del cigüeñal, al realizar la alineación en los orificios, el mismo se cayó, produciendo un atrapamiento y a su vez un corte en el tercer dedo de su mano derecha



RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Es fundamental evaluar las condiciones de riesgo y utilizar las herramientas o elementos adecuados que brinden apoyo para prevenir la caída de objetos.



ACCIONES SUGERIDAS PARA EVITAR RECURRENCIA (CORPORATIVO)

- Adecuación de una mesa a nivel para maniobrar este tipo de equipos, motores y sensibilización del uso de la misma.