



FOTOGRAFÍAS



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El día 21 de enero del 2025 a las 22:15 horas el Sr. Gredy Dávila quien se desempeña como conductor logístico en el proyecto Colorado V se encontraba llegando al punto de descanso después de realizar actividades de mantenimiento del vehículo PDR-3267, al llegar a una intersección y tener preferencia gira a la izquierda sin percatarse que un vehículo en sentido contrario sale lo que ocasiona la colisión entre los dos vehículos. No existen daños en la integridad de los conductores involucrados.



CAUSAS QUE FACILITARON EL EVENTO

- Incumplimiento de procedimiento vehicular establecido.
- Comunicación no efectiva, directrices instrucciones poco claras al realizar el cambio en la ruta y el seguimiento de los puntos de descanso del conductor.
- Exceso de confianza y distracción.



RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

- Socializar el procedimiento vehicular .
- Reportar las horas de conducción y puntos obligatorios de descanso
- Capacitar en conducción segura y riesgo vial.



ACCIONES SUGERIDAS PARA EVITAR RECURRENCIA (CORPORATIVO)

Seguimiento continuo del las cámaras Sam sara durante rutas consideradas extensas.