



REPORTE FLASH DE INCIDENTE

EC-HSE-F-39
REV-4
ENE-2025

DETALLES DEL EVENTO

Fecha y hora del evento:	21/1/2025		Clasificación	Incidente Vehicular	
Tipo de Incidente (ej: corte, caída / derrame)	Colisión Vehicular	Nivel actual de riesgo:	Tolerable	Nivel potencial de riesgo:	Moderado
Nombre(s) de persona(s) afectada(s):	Gredy Dávila	Cargo de persona(s) afectada(s):	Conductor Logístico	Proyecto:	Colorado V


RESUMEN DEL EVENTO

Lugar del Evento (taladro, campamento, etc.)	Ingreso vía Zamora.	Ciudad:	Zamora	País:	Ecuador
Actividad realizada:	Conducción vehicular	Parte del cuerpo afectada:	NA	Turno (día, noche):	DIA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (Describa dónde, cómo, qué y dónde ocurrió) (Incluir todos los hechos pertinentes sobre lesiones, accidente o pérdida) Adjuntar fotos, reportes, croquis, etc.	<p>El día 21 de enero del 2025 a las 22:15 horas el Sr. Gredy Dávila quien se desempeña como conductor logístico en el proyecto Colorado V se encontraba llegando al punto de descanso después de realizar actividades de mantenimiento del vehículo PDR-3267, al llegar a una intersección y tener preferencia gira a la izquierda sin percatarse que un vehículo en sentido contrario sale precipitadamente lo que ocasiona la colisión entre los dos vehículos. No existen daños en la integridad de los conductores involucrados.</p>  <p>Fotografía 1. Daño vehicular.</p>				
--	--	--	--	--	--

Acciones inmediatas realizadas	<ul style="list-style-type: none"> •Reporte del evento al personal de proyecto. •Parte a la autoridad de tránsito del sitio. 				
Autoridades notificadas	<ul style="list-style-type: none"> •Logístico de proyecto •HSE, supervisión de proyecto. •Coordinación HSE y logística Sede Central. 				

RESPONSABLE DEL REPORTE

Nombre:	SOFIA MORENO	Número de teléfono de contacto:	998028532	Fecha de elaboración:	22/1/2025
Cargo:	HSE	Correo electrónico:	hse.coloradov@klauane-ecuador.ec		
Hora de envío de reporte Flash vía electrónica a la Coordinación / Gerencia HSE:	10:00	Firma:			

Este documento es propiedad de Klauane Drilling Ecuador S.A., queda prohibida su reproducción total o parcial.
Tabla de clasificación de incidentes para establecer tiempos de notificación sobre los incidentes a ser reportados.

Nivel de Riesgo	Perdidas en Seguridad y Salud	Daño Ambiental	Daño a la Propiedad	Tiempos de Reporte
Intolerable	Múltiples Fatalidades	Efecto ambiental extremo con afectación grave al ecosistema. Efectos dispersos a largo plazo para su recuperación en un área establecida.	Daños Evaluados en mas de USD 30.000	Inmediatamente
	Potencial Fatalidad/Enfermedad profesional	Efecto ambiental severo con afectación al ecosistema. Relativamente disperso con afectación de mediano a largo plazo para su afectación.		
Importante	Incapacidad Permanente	Efecto significativo en el ambiente físico o biológico, que no afecta la función del ecosistema. Efecto disperso a corto o mediano plazo	Daños Evaluados en mas de USD 20.000 hasta USD 30.000	Inmediatamente

		para su recuperación.		
Moderado	Incapacidad Temporal	Efecto moderado o en ambiente físico o biológico. Daño a corto o mediano plazo en una mínima área.	Daños Evaluados en más de USD 10.000 hasta USD 20.000	Dentro de las primeras 24 horas
Trivial	Primer Auxilio o afectación leve sin tiempo perdido o incapacidad para realizar la labor, daños a la propiedad y daños menores a vehículos.	Impacto ambiental mínimo sin consecuencias en el tiempo y fácilmente recuperable.	Daños Evaluados desde más de USD 100 hasta USD 10.000	48 horas.